



8月16日付
申1号

磐越西線で発生した事象を踏まえた 安全・安定運行を求める緊急申し入れ

2021年8月4日早朝、磐越西線東下条～五十島駅間において、レール締結装置が16箇所にわたって外れていることを線路点検中の社員が発見しました。列車妨害の可能性のあることも含めて、警察に出動を要請し現地の状況調査が行われています。この事象による列車の脱線・転覆等に至ることは幸いにもありませんでした。しかし、私たち新潟地本は列車の安全・安定輸送を脅かす重大な事象であると認識をしています。

新潟地本は、本事象の原因及び背後要因を明らかにし、再発防止策を講じた「社員・お客さまの命を守る」運行体制の確立を求めるべく新潟支社に申し入れを行いました。

米坂線においても、線路点検時に使用するレールスターと営業列車が衝撃するという命に関わる事象も発生しています。

私たちは、安全の取り組みに対して妥協することなく、しっかりと取り組みを進めていきます。



■ 申1号 申し入れ項目 ■

1. 今回発生した事象について原因・背後要因を明らかにすること。
2. 今回の事象から得た教訓及び再発防止策を明らかにすること。
3. 回答は2021年8月31日までに行うこと。

安全・安定輸送に向けて東日本ユニオンは取り組みます!